FORD LDM Localization - Bug #3174

LB Failsafe模式下LSD控制的灯仍然点亮

2024-11-29 14:34 - 娟 高

状态:	Bug-已关闭	**开始日期:**	2024-11-29
优先级:	高	**计划完成日期:**	2025-01-03
指派给:	力常 张	**% 完成:**	100%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	**耗时:**	0.00 小时
Bug-优先级:	高	**Bug-验证说明:**	已完成
Bug-实际关闭日期:	2025-01-03	**Bug-挂起原因:**	
Bug-不是问题原因:			

描述

1.通道1配置为LB，LSD配置控制通道一上3颗灯
2.Logic1上电，mainpower断开，制造LB Failsafe模式
3.此炒作应该LSD控制的3颗LED不点亮才对，但是亮了。（此问题1.9版本中已经修复，但是这个版本再现了，请确认）
配置：00A1398540828BC85F3C8528D94800000000000000088C2008020000180000A0A0A0A0A0A0A100050505050505058023232323232323233008C8C8C8C8C8C8C41080220461004408C000000000000000000107225A580000000000000000000000001111124F33EF

Bug-根本原因分析

1）复现问题

历史记录

#1 - 2024-12-01 15:43 - 娟 高

描述有误，应该是1.通道1配置为LB，LSD配置控制通道一上4颗灯
2.mianpower上电，Logic1上电，mainpower断开，制造LB Failsafe模式
3.此操作应该LSD控制的4颗LED不点亮才对，但是亮了。（此问题1.9版本中已经修复，但是这个版本再现了，请确认）
配置：00A1398540428BA89EFCB228D943000000000000088C12E2020000180000A0A0A0A0A0A0A100050505050505058002828282828282B0005050505050505410802
20461004408C000000000000000000107225A580000000000000000000000001111124F1884

#2 - 2025-01-02 14:42 - 涛 陆

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题分析

- 指派给 从 涛 陆 变更为 力常 张

- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0

- Bug-根本原因分析 已更新。

#3 - 2025-01-02 14:43 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-12-04 变更为 2025-01-03

#4 - 2025-03-04 14:16 - 力常 张

- 状态 从 Bug-问题分析 变更为 Bug-已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-01-03

- Bug-验证说明 已更新。