FORD LDM Localization - Bug #3313

Ford_SWET_0046_0001_0002 : 配置风扇outage detect功能，retry5次后还在retry，不会关闭

2025-01-17 12:42 - 云浩汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2025-01-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-06
指派给:	云浩汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	验证fan故障检测功能
Bug-实际关闭日期:	2025-03-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
问题描述： 配置风扇outage detect功能，retry5次后还在retry，不会关闭			
版本： ACC3.0 H000.5			
操作步骤： 1、dataset配置outage detect，风扇随LB开启 2、开启LB 3、卡住风扇扇叶			
结果： 2、风扇开启 3、示波器监测到每隔5s会retry一次，连续5次后，还能retry。要求关闭			
Bug-根本原因分析			
风扇restart功能bug			

历史记录

#1 - 2025-02-06 09:01 - 涛陆

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给从 涛陆 变更为 云浩汪
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

软件

#2 - 2025-02-06 09:01 - 涛陆

- 计划完成日期从 2025-01-21 变更为 2025-02-06
- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2025-03-18 10:04 - 云浩汪

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2025-03-18

AAA3.2验证通过，关闭