问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3089	FORD LDM Localization	Bug	普通	LIN通讯点灯时，IGN信号为OFF，左侧PL灯的亮灭会被右侧PL的点灯信号影响	Bug-问题回归验证	平平 陈	2024-11-15	2024-11-15