FORD LDM Localization - Bug #3102

远光灯渐灭时间4000m，实际时间1s左右。渐亮比较正常

2024-11-15 20:45 - 云浩 汪

状态:	Bug-已关闭	**开始日期:**	2024-11-15
优先级:	普通	**计划完成日期:**	2024-11-17
指派给:	云浩 汪	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	**耗时:**	0.00 小时
Bug-优先级:	高	**Bug-验证说明:**	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-20	**Bug-挂起原因:**	
Bug-不是问题原因:			

描述

版本：A001.8

dataset：
004D7E1055828BA89EFCB22842800000000000027804200830000008 0C012D2D2D2D2D2D2D008C8C8C8C8C8C8C8004040404040404000050505050505054100000000000000000000000000100411E44107225A580000000000000000000000001111124FF178

问题描述：
设置远光灯渐亮渐灭时间4000ms，实际渐灭时间不足2s，且呼吸效果后段未体现

操作步骤：
1、IGN ON，RampSpeed=fast
2、HBsts=1
3、HBsts=0

结果描述：
2、远光灯渐亮，时间3.6s
3、远光灯渐灭，但是后段缺失，时间1s左右

Bug-根本原因分析

关闭远光1s进入低功耗模式，把灯关闭，已修复。

历史记录

#1 - 2024-11-16 16:23 - 涛 陆

- 计划完成日期 从 2024-11-22 变更为 2024-11-17

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪

- Bug-优先级 从 低 变更为 高

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-20 10:08 - 云浩 汪

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-20

AXY1.9复测通过，关闭