

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3405	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 003 Interrupts	反馈	涛 陆	2025-03-24	
3404	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_706142 002 External Power	进行中	涛 陆	2025-03-24	
3400	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_705504 001 Microcontroller Setup	反馈	涛 陆	2025-03-20	
3357	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_023574 NVM Operations and Diagnostic Timing Requirements	反馈	涛 陆	2025-03-04	2025-03-31
3352	FORD LDM Localization	功能	普通	TDR_RQT_003701_022849 Integrity of Control Registers Content	进行中	涛 陆	2025-03-04	2025-03-31
3311	FORD LDM Localization	Bug	普通	Supplight启动延迟测试	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
3310	FORD LDM Localization	Bug	普通	DRL/POS启动延时问题	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
3308	FORD LDM Localization	Bug	普通	LB启动延时超时	Bug-新建	涛 陆	2025-01-17	2025-01-22
2606	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety	进行中	涛 陆	2024-10-30	2025-02-25
590	GM MLD TI Standard	支持	普通	92664底层驱动更新计划	新建	涛 陆	2023-03-02	2023-03-08