

问题

| #    | 项目          | 跟踪   | 优先级 | 主题                                                                              | 状态     | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|-------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|
| 2501 | GM MLD MINI | Bug  | 高   | GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1<br>上电后CANH、CANL、CANH&CANL开路和短路故障不能一灭全灭 | Bug-新建 | 康 王  | 2023-12-19 | 2023-12-20 |
| 2500 | GM MLD MINI | Bug  | 普通  | GM_C223 SAE UP尾灯_REV011_turn、stop1、tail1 RX节点故障时不能一灭全灭                          | Bug-新建 | 康 王  | 2023-12-19 | 2023-12-20 |
| 2498 | GM MLD MINI | Task | 普通  | GM_C223 SAE UP尾灯REV011测试用例编写                                                    | 已解决    | 畅 陶  | 2023-12-18 | 2023-12-19 |
| 2489 | GM MLD MINI | Task | 普通  | GM_BT1CG格栅灯AT4_REV001_全功能测试                                                     | 进行中    | 畅 陶  | 2023-12-22 | 2023-12-29 |
| 2488 | GM MLD MINI | Task | 高   | GM_C223尾灯SAE UP_REV011_功能测试                                                     | 进行中    | 畅 陶  | 2023-12-18 | 2023-12-20 |
| 2280 | GM MLD MINI | Task | 普通  | GM_BT1CC格栅灯_REV012_客户反馈NTC低温降功率(-40 -30 )时，灯熄灭，问题验证                             | 进行中    | 嘉运 周 | 2023-11-28 | 2023-11-29 |