问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日 期
2479	GM MLD MINI	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP:TURN灯在高低温环境下,在电压7.5V上升至9V到4.5V上升到9V时间段均无法正常复位。	Bug-新建	康王	2023-12-15	2023-12-22
2478	GM MLD MINI	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP: TURN逻辑线上电报警延迟为63ms,下电报警延迟为50ms,其中上电延迟超理论要求的50ms	Bug-新建	康王	2023-12-15	2023-12-22
2477	GM MLD MINI	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP:DRL/PL和TURN同时上逻辑时,将TURN的单颗LED灯熄灭,对应DRL/PL未亮起//开发解释:MINI此项目未做要求,interface并未要求DRL/PL一定要亮起	Bug-新建	康王	2023-12-15	2023-12-22
2476	GM MLD MINI	Bug	普通	FW_MLD_MINI D2UG-2 UP无论动画20%/40%/60%/80%上逻辑时,用LB/HB/DRL/PL/TURN打断时再去除对应的逻辑LB/HB/DRL/PL/TURN,发现风扇还在吹(逻辑灯灭),这时必须关断动画输出,风扇才会停止	Bug-新建	康王	2023-12-15	2023-12-22

2025-06-25