

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3162	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_010_spi communication error 软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-10	2024-12-11
3161	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_010_spi communication error 文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-10	2025-02-25
3160	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-09	2024-12-10
3159	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_009_KL30 under voltage(<9V)文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-09	2025-02-25
3158	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-06	2024-12-07
3157	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-06	2025-02-25
3156	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_007_LDM temperature fault代码软件变更	已解决	希星 柯	2024-12-05	2024-12-06
3155	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_007_LDM temperature fault文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-05	2025-02-25
3154	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-04	2024-12-05
3153	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-04	2025-02-25
3152	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_005_LED_open软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-03	2024-12-04
3151	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_005_LED_open文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-03	2024-12-03
3148	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-12-02	2024-12-03
3147	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_004_NTC or RBIN fault:文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-12-02	2024-12-02
3146	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_003_single or multi LED short:软件代码变更	已解决	希星 柯	2024-11-29	2024-11-30
3145	FORD LDM Localization	功能	普通	TSR_003_single or multi LED short:文档及架构图变更	新建	盛炜 朱	2024-11-29	2024-11-29
3141	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0085_0004: SW FMEA	新建	斌 徐		
3140	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0016:TSR_019_Fault recover	新建	希星 柯	2024-12-12	2024-12-12
3139	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0015:TSR_017_Double invers storage	新建	希星 柯	2024-12-11	2024-12-11
3138	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0014:TSR_016_Internal watchdog	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3137	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0013:TSR_015_Flash test	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3136	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0012:TSR_014_Flash ECC check	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3135	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0011:TSR_013_RAM test	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3134	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0010:TSR_012_ECC check	已解决	希星 柯	2024-12-07	2024-12-07
3133	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0009:TSR_011_Core test	已解决	希星 柯	2024-12-08	2024-12-08
3132	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0008:TSR_010_spi communication error	新建	斌 徐	2024-12-10	2025-02-25
3131	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0007:TSR_009_KL30 under voltage(<9V)	新建	斌 徐	2024-12-09	2025-02-25
3130	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0006:TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)	新建	斌 徐	2024-12-06	2025-02-25
3129	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0005:TSR_007_LDM temperature fault	新建	斌 徐	2024-12-05	2025-02-25
3128	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0004:TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault	新建	斌 徐	2024-12-04	2025-02-25
3127	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open	新建	斌 徐	2024-12-03	2024-12-04

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3126	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0002:TSR_004_NTC or RBIN fault	新建	斌 徐	2024-12-02	2024-12-03
3125	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SSR_0085_0001_0001:TSR_003_single or multi LED short	新建	斌 徐	2024-11-29	2024-11-30
2953	FORD LDM Localization	功能	立刻	Ford_SWER_0085_0003: 数据CRC校验	已解决	希星 柯	2024-10-30	2024-12-30
2767	FORD LDM Localization	功能	高	Ford_SWER_0085_0002: Software test -SSR	反馈	槐 杨	2024-11-01	2024-12-30
2766	FORD LDM Localization	功能	普通	Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR	反馈	盛炜 朱	2024-11-29	2025-02-25