

FW_MLD_MINI_BT1YL格栅灯：在版本上SW0002093.A002.4常温启停和高低温复位测试

2023-08-14 10:43 - 静 吴

状态:	已关闭	开始日期:	2023-08-09
优先级:	高	计划完成日期:	2023-08-15
指派给:	立 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A002.4	耗时:	0.00 小时
描述			
1.高低温复位测试			
2.常温启停测试			

历史记录

#1 - 2023-08-14 11:22 - 立 徐

- 状态从 进行中 变更为 已关闭
- 优先级从 普通 变更为 高
- % 完成从 0 变更为 100

常温启停测试和高低温复位测试完毕，问题有2个：

- 1.启停测试出现灯（GRLL_V_RH和独立的OXOB地址的灯）闪烁；
- 2.高温105 时，模块上电，会出现GV_H_OUTER_RH灯不亮，对应灯的电压和通道电压均有，但对应灯不亮