

GM MLD MINI - Bug #1369

GM MLD MINI-REV29-L234尾灯，夜间转向流水测试异常

2023-10-12 16:03 - 淑莉 翟

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-28
指派给:	淑莉 翟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:	SW0002092.A005.5	耗时:	12.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	APP中对夜间流水做了处理
Bug-实际关闭日期:	2023-09-29	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
APPversion：SW0002092.A005.4.hex caliversion：SW0002069.C007.hex Animationversion：SW0002074.C008.hex			
Bug-根本原因分析			
软件中新增转向流水使能，原来点灯逻辑直接受到影响，修改APP后问题解决			

历史记录

#1 - 2023-10-12 16:05 - 淑莉 翟

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。

已经验证，问题解决关闭问题

#2 - 2023-10-24 19:27 - 康 王

- 目标版本 被设置为 SW0002092.A005.5
- 预期时间 被设置为 6.00 小时

代码中IDX调用问题，已修复版本已更新，请复测

#3 - 2023-10-24 19:28 - 康 王

- 指派给 从 康 王 变更为 淑莉 翟

代码中IDX调用问题，已修复版本已更新，请复测

#4 - 2023-10-26 13:06 - 淑莉 翟

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-问题回归验证
- Bug-验证说明 已更新。

#5 - 2023-10-26 13:07 - 淑莉 翟

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-09-29