

GM MLD MINI - 错误 #1375

GM MLD MINI-REV16，L234格栅灯，系统测试测试过程中使用老版模块测试，动画期间会出现灯闪烁的异常

2023-10-12 16:11 - 淑莉 翟

状态:	已关闭	开始日期:	2023-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-31
指派给:	淑莉 翟	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:	SW0002339.A003.3	耗时:	0.00 小时
描述			
APPversion：SW0002339.A003.1.hex			
caliversion：SW0002340.C007.hex			
Animationversion：SW0002341.C010.hex			

历史记录

#1 - 2023-10-12 16:14 - 淑莉 翟
- 主题 从 GM MLD MINI-REV16，L234 格栅灯，系统测试测试过程中使用老版模块测试，会出现灯闪烁的异常 变更为 GM MLD MINI-REV16，L234 格栅灯，系统测试测试过程中使用老版模块测试，动画期间会出现灯闪烁的异常
#2 - 2023-10-13 16:49 - 康 王
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#3 - 2023-10-13 16:49 - 康 王
- % 完成 从 0 变更为 90
#4 - 2023-10-24 19:10 - 康 王
- 目标版本 被设置为 SW0002339.A003.3
- 预期时间 被设置为 16.00 小时
#5 - 2023-10-24 19:37 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 淑莉 翟
#6 - 2023-10-24 19:40 - 康 王
软件版本已更新，请复测
#7 - 2023-11-02 10:32 - 淑莉 翟
- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- % 完成 从 90 变更为 100
问题已解决，版本已发布
#8 - 2023-11-02 10:34 - 淑莉 翟
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
APPversion：SW0002339.A003.3.hex
caliversion：SW0002340.C007.hex
Animationversion：SW0002341.C011.hex
在此版本验证无异常，版本已经发布