

GM MLD MINI - Bug #1569

GM_C234 SAE\ECE格栅灯_REV017_动画衔接Bug

2023-10-20 15:59 - 畅 陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-10-20
优先级:	高	计划完成日期:	2023-10-22
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	SW0002569.A000.5	耗时:	16.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	法规-动画225ms之内切换验证
Bug-实际关闭日期:	2023-10-21	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
1、法规-动画225ms之内切换会闪烁。			
Bug-根本原因分析			
软件问题			

历史记录

- #1 - 2023-10-24 19:18 - 康 王
- 目标版本 被设置为SW0002569.A000.5
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 8.00 小时
- 同BUG1575,已修改Filter策略，请复测
- #2 - 2023-10-24 19:34 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 畅 陶
- #3 - 2023-10-25 13:41 - 畅 陶
- 文件 DRL 40_.jpg 已添加
 - 文件 PL 20_.jpg 已添加
 - 文件 PL 20_.jpg 已添加
 - 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
 - Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-10-21
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。
- 验证结果如下：
- 法规-动画在225ms内切换正常，无闪烁。
- #4 - 2023-10-25 13:42 - 畅 陶
- 文件 C234 格栅灯ECE_REV017 测试用例.xlsx 已添加
 - 文件 C234 格栅灯SAE_REV017 测试用例.xlsx 已添加
- 法规-动画在225ms内切换正常，无闪烁。
- #5 - 2023-10-25 13:43 - 畅 陶
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- 法规-动画在225ms内切换正常，无闪烁。

文件

3333.jpg	342 KB	2023-10-20	畅陶
DRL 40_.jpg	334 KB	2023-10-25	畅陶
PL 20_.jpg	342 KB	2023-10-25	畅陶
PL 20_.jpg	304 KB	2023-10-25	畅陶
C234格栅灯ECE_REV017测试用例.xlsx	750 KB	2023-10-25	畅陶
C234格栅灯SAE_REV017测试用例.xlsx	1.15 MB	2023-10-25	畅陶