

GM MLD TI Standard - Bug #1871

MLD TI -TIUC SAE UP：40%动画DRL100%输出时长偏长，导致动画整体时长超过45ms

2023-11-01 17:14 - 文静 汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-28
指派给:	嘉运 周	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	MLD TI 92664: SW0001035.A010.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	低	Bug-验证说明:	回归测试通过
Bug-实际关闭日期:	2023-11-28	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
操作步骤： 1.V-BAT=14V，上电； 2.将信号发生器调至40%动画信号置于ON，观察动画状态； 3.用电流钳测试动画对应的DRL，在示波器上捕获对应DRL-LED的动画时长			
预期结果： 2.40%动画效果正确，无LED闪烁； 3.DRL-LED的动画时长与要求时长误差±30ms			
实际结果： 2.40%动画效果正确，无LED闪烁； 3.DRL-LED的动画总时长超过45ms			
Bug-根本原因分析			
动画配置中时长有错误			

历史记录

- #1 - 2023-12-02 05:20 - 嘉运 周
- 计划完成日期 被设置为 2023-11-28

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-28

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。