

## GM MLD TI Standard - Bug #1872

### MLD TI -T1UC SAE

UP：80%动画效果不正确，走完一轮之后持续循环行使，未参与到动画的LED通道也开通了

2023-11-01 17:17 - 文静汪

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-01
优先级:	高	计划完成日期:	2023-11-28
指派给:	嘉运周	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	MLD TI 92664: SW0001035.A010.2	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	回归测试通过
Bug-实际关闭日期:	2023-11-28	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
<b>描述</b>			
操作步骤； 1.V-BAT=14V，上电； 2.将信号发生器调至80%，并置于ON状态； 3.观察对应动画效果是否符合要求 预期结果： 3.80%动画效果正确，无LED闪烁 实际结果： 3.80%动画走完一轮之后持续循环行使，未参与到动画的LED通道也开通了			
<b>Bug-根本原因分析</b>			
动画位置错误			

### 历史记录

#1 - 2023-11-02 15:40 - 静吴

- 指派给 被设置为 嘉运周

#2 - 2023-12-02 05:21 - 嘉运周

- 计划完成日期 被设置为 2023-11-28

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-28

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。