

|                                                                         |                  |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|
| 状态:                                                                     | 已关闭              | 开始日期:   | 2023-11-08 |
| 优先级:                                                                    | 高                | 计划完成日期: | 2023-11-09 |
| 指派给:                                                                    | 立 徐              | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                                                                     |                  | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                   | SW0005709.A001.3 | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述                                                                      |                  |         |            |
| 主要测试内容：<br>1.turn故障<br>2.turn与DRL/PL交互以及故障<br>3.turn低压降功率<br>4.DRL/PL故障 |                  |         |            |

历史记录

#1 - 2023-11-08 13:20 - 静 吴

- 指派给 被设置为 立 徐

#2 - 2023-11-08 15:55 - 立 徐

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

回归测试结束，发现5个问题：

- 1.E2LB,PL负极开路故障，恢复后，PL灯电流先变大再恢复正常
- 2.turn单颗LED开路，要求是不支持一灭全灭，但是outage要报警，实际测试未报警
- 3.turn 对应的CNNH或者CANL 开路故障时或者通道正负极开短路故障时，开启了一灭全灭，预期要求turn故障不需要一灭全灭
- 备注：（1）在上电后，断开地址0x01和0x07地址对应的CANH或者CANL，地址0X01和0X07不熄灭，0x03和0x04熄灭，这时进行故障恢复，所有turn熄灭，需要重新上逻辑，点亮turn
- 4.在上电后，当TURN+DRL/PL同时，DRL/PL不亮，CANH/CANL开路，DRL/PL与turn部分灯同时亮
- 5：turn在电源电压5.8v关断，在关断后，outage报警，但是调整电源电压到9v，turn不能恢复，并且outage不报警