

状态:	已关闭	开始日期:	2023-11-07
优先级:	高	计划完成日期:	2023-11-08
指派给:	静 吴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.4	耗时:	0.00 小时
描述			
主要测试内容：			
1.turn故障			
2.turn与DRL/PL交互以及故障			
3.turn低压降功率			
4.DRL/PL故障			

历史记录

#1 - 2023-11-08 16:53 - 静 吴

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

- 1.PL负极开路故障，恢复后，PL灯电流先变大再恢复正常
- 2.Turn单颗LED开路，要求是不支持一灭全灭，但是outage要报警，实际测试未报警
- 3.Turn 对应的CNNH或者CANL 开路故障时或者通道正负极开短路故障时，开启了一灭全灭，预期要求turn故障不需要一灭全灭
- 4.在上电后，当TURN+DRL/PL同时，DRL/PL不亮，CANH/CANL开路，DRL/PL与turn部分灯同时亮
- 5.Turn在电源电压5.8v关断，在关断后，outage报警，但是调整电源电压到9v，turn不能恢复，并且outage不报警