

GM MLD TI Standard - Bug #1953

Task # 1922 (已关闭): FW_MLD_TI_C1YG-2 UP: 在SW0001035.A010.4版本的系统测试功能

2.上电，上逻辑TURN（1.33HZ，60%）+PL(50%,105Hz)+TURNSEQ执行TURN-Night夜间TURN流水时，对应PL的SEG1（LED1）+SEG2(LED2/3)两颗灯是常亮，不符合夜间流水要求

2023-11-08 15:39 - 立徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-15
指派给:	立徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	按照北美的法规，SEG1（LED1）和SEG2(LED2/3)需要在整个流水转向周期内保持常亮。客户会更新interface，所以此处软件无需修改。
Bug-实际关闭日期:	2023-11-22	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】			
1.电源14V供电，采用标准负载			
2.逻辑点亮TURN（1.33HZ，60%）+PL+TURNSEQ执行TURN-Night夜间TURN流水			
【预期结果】			
2.对应PL与TURN交替流水，满足夜间动画要求			
【实际结果】			
2.对应PL的SEG1（LED1）+SEG2两颗灯是常亮			
【软件版本】			
MLD1动画版本号:SW0001770.C007			
MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4			
MLD1配置程序零件号:SW0001300.C011			
MLD1引导版本号：SW0000494.B008			
【备注】			
当前版本测试MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4，项目C1YG-2 UP			
Bug-根本原因分析			
客户未按约定修正已提出的interface中的问题。SEG1（LED1）和SEG2(LED2/3)需要在整个流水转向周期内保持常亮。			

历史记录

- #1 - 2023-11-21 10:26 - 臧浩凌
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
 - 指派给 从 臧浩凌 变更为 立徐
 - Bug-优先级 被设置为 中
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。

- #2 - 2023-11-22 10:28 - 立徐
- % 完成 从 0 变更为 100
 - Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-22

已经将此问题测试清楚，但是对应动画文件还未修改回来，希望尽快修改，当前验证版本如下：

MLD1动画版本号:SW0001770.C008
MLD1应用版本号:SW0001035.A010.4
MLD1配置程序零件号:SW0001300.C012
MLD1引导版本号：SW0000494.B008
备注：测试项目C1YG-2 UP

#3 - 2023-11-22 12:55 - 立徐

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭