

FW_MLD_MINI_E2LB-2-MID：Turn 对应的CNNH或者CANL
开路故障时或者通道正负极开短路故障时，开启了一灭全灭，interface要求turn故障不需要一灭全灭

2023-11-08 17:11 - 静 吴

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-29
指派给:	静 吴	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.3	耗时:	8.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	见软件测试用例 App：SW0005709.A001.2 Cali：SW0002249.C004 Anim：SW0002250.C003 在该版本上验证通过，关闭
Bug-实际关闭日期:	2023-11-29	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】 1.电源14V供电，采用实际负载（散件） 2.TURN上电，进行通道正负极开路故障 3.查看turn灯的状态 4.TURN上电，进行CANH/CNAL通讯丢失故障 5.查看turn灯的状态 【预期结果】 3.Interface要求turn故障不需要一灭全灭,对应通道控制的turn熄灭，另一块turn灯板不熄灭 5.Interface要求turn故障不需要一灭全灭,对应通道控制的turn熄灭，另一块turn灯板不熄灭 【实际结果】 3.Interface要求turn故障不需要一灭全灭,实际开启了一灭全灭 5.Interface要求turn故障不需要一灭全灭,实际开启了一灭全灭 【软件版本】 MLD1动画版本号:SW0005709.A001.0 MLD1应用版本号:SW0002249.C003 MLD1配置程序零件号:SW0002250.C003 MLD1引导版本号：SW0000494.B008 【备注】 1.在2023-5-18发布的软件版本上，也存在该问题 2.在上电后，断开地址0x01和0x07地址对应的CANH或者CANL，地址0X01和0X07不熄灭，0x03和0x04熄灭，这时进行故障恢复，所有turn熄灭，需要重新上逻辑，点亮turn 3.在上电前，断开地址0x01和0x07地址对应的CANH或者CANL，turn实现一灭全灭 【问题截图】			
Bug-根本原因分析			
同BUG:1965，标定已重新修改，请复测			

历史记录

- #1 - 2023-11-11 20:00 - 康 王
- 计划完成日期 被设置为 2023-11-12
 - 目标版本 从 SW0005709.A001.3 变更为 SW0005709.A001.1
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 6.00 小时

版本已修复更新，请用新版本复测

- #2 - 2023-11-11 20:00 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 静 吴

#3 - 2023-11-13 16:36 - 畅陶

- 文件 上电前turn canh故障后上电现象.mp4 已添加
- 文件 上电前turn canl故障后上电现象.mp4 已添加

回归测试如下：

【操作步骤】

- 1.电源14V供电，采用实际负载（散件）
- 2.TURN上电，进行通道正负极开路故障
- 3.查看turn灯的状态
- 4.TURN上电，进行CANH/CNAL通讯丢失故障
- 5.查看turn灯的状态

【预期结果】

- 3.Interface要求turn故障不需要一灭全灭,对应通道控制的turn熄灭，另一块turn灯板不熄灭
- 5.Interface要求turn故障不需要一灭全灭,对应通道控制的turn熄灭，另一块turn灯板不熄灭

【实际结果】

- 3.Interface要求turn故障不需要一灭全灭,回归测试无一灭全灭
- 5.Interface要求turn故障不需要一灭全灭,回归测试无一灭全灭

【软件版本】

MLD1APP版本号:SW0005709.A001.2

MLD1配置版本号:SW0002249.C004

MLD1动画程序零件号:SW0002250.C003

MLD1引导版本号：SW0000494.B008

#4 - 2023-11-22 09:42 - 静吴

- 计划完成日期 从 2023-11-12 变更为 2023-11-29

问题软件修改，但软件版本还未发布，待发布之后进行验证

#5 - 2023-11-29 15:49 - 康王

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#6 - 2023-11-29 16:15 - 静吴

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-29
- Bug-验证说明 已更新。

#7 - 2023-12-01 09:04 - 康王

- 目标版本 从 SW0005709.A001.1 变更为 SW0005709.A001.3

文件			
上电前turn canh故障后上电现象.mp4	922 KB	2023-11-13	畅陶
上电前turn canl故障后上电现象.mp4	1.14 MB	2023-11-13	畅陶