

GM MLD MINI - Bug #2043

GM MLD MINI : L234 SAE 版本REV30 , 使用最新的版本验证 , 模块长时间不点灯 , 进入休眠后不能唤醒

2023-11-14 13:43 - 淑莉 翟

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-24
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002092.A005.4	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	已解决
Bug-实际关闭日期:	2024-10-31	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述 版本信息： APPversion : SW0002092.A005.4.hex caliversion : SW0002069.C007.hex Animationversion : SW0002074.C008.hex 测试条件： 正常点灯后，静置很久不使用，之后再重新使用 查看模块是否被唤醒 预期结果： 可唤醒 实际结果： 不能正常唤醒
Bug-根本原因分析 索引超范围

历史记录

#1 - 2023-11-15 15:10 - 康王

- 指派给从康王 变更为 培源 左

左工，SAE版本更新此版动画后会出现，无法唤醒情况，像索引超范围，请帮忙排查一下

#2 - 2024-10-31 09:22 - 培源 左

- 状态从Bug-新建 变更为Bug-已关闭

- % 完成从0 变更为100

- Bug-实际关闭日期 被设置为2024-10-31

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。