

## 小米MS11尾灯 - Bug #2263

Task # 2265 (已关闭): MS11\_RLCM(E4U3.3): Software release

### 解决app和boot兼容性问题，1002旧boot无法跳转

2023-11-27 16:48 - 华张

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-27
指派给:	华张	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0005629.A004.00.02	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	验证OK
Bug-实际关闭日期:	2023-11-27	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
Bug-根本原因分析			
原因分析：代码中条件判断有误，在新boot时才记FEE。 修改方案：reprogram flag与boot版本无关，都需要写入到FEE中。			

### 历史记录

#1 - 2023-11-27 16:59 - 华张

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- 父任务被设置为 #2265
- Bug-实际关闭日期被设置为 2023-11-27
- Bug-根本原因分析已更新。
- Bug-验证说明已更新。

#2 - 2023-11-27 17:19 - 华张

- 文件 MS11\_RLCM\_Appl\_A1E40403\_20231127自测.docx 已添加

### 文件

MS11_RLCM_Appl_A1E40403_20231127自测.docx	661 KB	2023-11-27	华张
---	--------	------------	----