

VW 尾灯平台件 - Bug #2350

VW336 E14失效

2023-12-04 13:12 - 苗 郝

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-10
指派给:	凯 陈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
高配一侧接插件插回时，另一侧的DCDC带的负载会闪			