

GM MLD MINI - Bug #2390

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题

Task # 2355 (已关闭): GM_E2LB-2 Base前灯_REV010_版本全功能测试

GM_E2LB-2 BASE_REV010_电源电压9v时HB闪烁

2023-12-07 13:24 - 畅陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-12-07
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-08
指派给:	畅陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.4	耗时:	8.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	参考测试用例
Bug-实际关闭日期:	2023-12-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
操作步骤： 1、电源电压9v，采用实际负载测试 2、HB置高 3、观察HB			
预期结果：HB正常点亮 测试结果：HB闪烁			
软件版本： APP:SW0005709.A001.3 配置：SW0001178.C004 动画：SW0001179.C004 注：LB\HB+LB 在电源电压9V时点灯正常			
Bug-根本原因分析			
应该是万用表问题，请替换万用表测试			

历史记录

#1 - 2023-12-07 13:49 - 畅陶

此现象仅限电源正串联一个万用表时存在，去除万用表点灯正常。

#2 - 2023-12-07 14:38 - 畅陶

另外电源电压=14V或16V时，串联万用表，所有点灯都正常。

#3 - 2023-12-09 15:08 - 康王

- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

#4 - 2023-12-13 10:06 - 康王

- 指派给 从 康王 变更为 畅陶

- 目标版本 从 SW0005709.A001.3 变更为 SW0005709.A001.4

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2023-12-16 10:53 - 畅陶

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决

换万用表回归测试无异常。

#6 - 2023-12-19 14:55 - 畅陶

- 状态从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期被设置为2023-12-19

文件

电源电压9v时，HB闪烁.mp4

1.38 MB

2023-12-07

畅陶