

GM MLD MINI - Bug #2420

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题

Task # 2355 (已关闭): GM_E2LB-2 Base前灯_REV010_版本全功能测试

GM_E2LB-2 BASE_REV010_DRL\PL单颗LED开路故障一灭全灭

2023-12-09 14:32 - 畅 陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-12-09
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-10
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.4	耗时:	12.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	参考测试用例
Bug-实际关闭日期:	2023-12-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
操作步骤： 采用标准负载测试 1、设置NTC=25 ，RBIN=2000ohm电源电压 =14V 2、设置DRL Logic 信号置高电平，PL Logic 频率=105HZ,Duty=[25%,35%] 3、LED开路 4、取消故障，测量Led电流; 预期结果：3、DRL\PL不一灭全灭 测试结果：DRL\PL一灭全灭 软件版本： APP:SW0005709.A001.3 配置：SW0001178.C004 动画：SW0001179.C004			
Bug-根本原因分析			
请用实际负责测试,实际负载测试正常，请悉知			

历史记录

- #1 - 2023-12-11 13:24 - 康 王
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- % 完成 从 0 变更为 60

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2023-12-12 13:27 - 康 王
- % 完成 从 60 变更为 100

- Bug-根本原因分析 已更新。
- #3 - 2023-12-13 10:24 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 畅 陶

- 目标版本 从 SW0005709.A001.3 变更为 SW0005709.A001.4

- Bug-根本原因分析 已更新。
- #4 - 2023-12-16 10:08 - 畅 陶
- 文件 dRL 开路故障不一灭全灭.mp4 已添加

- 文件 PL开路故障不一灭全灭.mp4 已添加

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决

实际负载回归测试通过，具体见附件。

#5 - 2023-12-19 14:50 - 畅陶

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-12-18

文件

dRL 开路故障不一灭全灭.mp4	991 KB	2023-12-16	畅陶
PI开路故障不一灭全灭.mp4	1.05 MB	2023-12-16	畅陶