

GM MLD MINI - Task #2463

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题

GM_E2LB-2 BASE_REV010_回归测试

2023-12-13 14:30 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-14
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	30.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.4	耗时:	68.00 小时
描述 测试软件版本： APP:SW0005709.A001.4 配置：SW0001178.C004 动画：SW0001179.C004 测试内容：12.7日测试bug修改后回归测试，问题如下： 1、DRL/PL故障会一灭全灭； 2、HB led开路故障一灭全灭； 3、LB LED短路故障不一灭全灭； 4、HB\LB上电前后通道负极开路故障不灭； 5、常温下 HB\LB\DRL\PL最后一档电流对应的RBIN阻值误差较大； 6、turn 、turn+LB 、turn+HB、turn+LB+HB点灯时LSSS1&LSSS2均关闭; 7、turn会被LB/HB/LB+HB打断 回归问题测试通过后会加测逻辑点灯、休眠唤醒、故障、RBIN电流。			
子任务: Bug # 2464: GM_E2LB-2 BASE_REV010_outage在电源电压=5.2v时停止报警 Bug-已关闭			

历史记录

#1 - 2023-12-16 15:40 - 畅 陶

- 文件 E2LB-2 Base REV010测试报告.xlsx 已添加
- 状态 从 进行中 变更为 已解决

测试完成，测试报告如附件所示。

#2 - 2023-12-19 14:57 - 畅 陶

- 文件 E2LB-2 Base REV010测试报告.xlsx 已添加
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

回归测试完成，测试结果如附件报告所示。

文件

E2LB-2 Base REV010测试报告.xlsx	2.01 MB	2023-12-16	畅 陶
E2LB-2 Base REV010测试报告.xlsx	2.01 MB	2023-12-19	畅 陶