

单元测试测试问题反馈

2024-10-23 16:11 - 槐 杨

状态:	Bug-问题回归验证	开始日期:	2024-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	A003.0更改过的函数做全部单元验证
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
1.app_dpl 代码最后存在PWM重复赋值计算，需删除 2.app_fan fan状态为error时，fan赋值错误，未停止fan，需分析修改			
Bug-根本原因分析			
代码问题			

历史记录

- #1 - 2024-11-27 11:32 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- #2 - 2025-01-06 08:30 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-10-27 变更为 2024-10-29
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
- #3 - 2025-01-06 18:20 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-10-29 变更为 2025-01-07
- 指派给 从 涛 陆 变更为 槐 杨