

FORD LDM Localization - Bug #2514

HB呼吸问题

2024-10-23 16:53 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	HB的Fade speed配置为255ms以上进行测试
Bug-实际关闭日期:	2024-11-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
HB的Fade speed配置为slow（4000ms），实际没有4000ms			
Bug-根本原因分析			
HB的Fade speed定于的8bit，改成16bit			

历史记录

#1 - 2024-11-12 20:18 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-14
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 玉洁 金 变更为 传鹏 胡
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-18 13:01 - 传鹏 胡

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-18