

FORD LDM Localization - 功能 #2578

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

Ford_SYSR：FS_REQ0058_V1 NTC Thermistor Failure

2024-10-24 18:59 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
If the NTC resistor is lost or its value out is of range(<-40 ° C >150 ° C), then corresponding channels shall be driven by current defined by binning resistor. If the derating is configured, the corresponding cchannel should derate to maximum dimming point configured in Dataset. Even if there is a Fan attached to this NTC, the LDM shall run the Fan.			
子任务:			
功能 # 2694: Ford_SWER_0058_0001：NTC Thermistor Failure-lost			已关闭
功能 # 2697: Ford_SWER_0058_0002：NTC Thermistor Failure-out is o...			已关闭
功能 # 2698: Ford_SWER_0058_0003：NTC Thermistor Failure-FAN			已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-25 10:08 - 涛陆

完成

#2 - 2024-11-12 09:51 - 玉洁 金

- 描述 已更新。

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2024-11-19 10:49 - 槐 杨

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

#4 - 2024-11-21 09:16 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭