

FORD LDM Localization - 功能 #2611

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2523 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0003_V2 Channel power source Configuration

Ford_SWER_0003_0002：输入通道2的功能

2024-10-25 13:25 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	平平 陈	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 App需要识别Input Channel2作为主电源是否存在的判断; Dataset中无需对于Input Channel2做配置项; 上位机需要能读出Input Channel2的电压;			

历史记录

- #1 - 2024-10-25 14:02 - 盛炜 朱
- 指派给 被设置为 涛陆
- #2 - 2024-10-25 14:12 - 斌 徐
- 主题 从 Ford_SWER_0003_0002：FS_REQ0003_V1 Channel power source Configuration 变更为 Ford_SWER_0003_0002：Channel 2 relay connect to battery
- #3 - 2024-10-25 14:17 - 斌 徐
- 主题 从 Ford_SWER_0003_0002：Channel 2 relay connect to battery 变更为 Ford_SWER_0003_0002：Channel 2 Power Source Configuration
- #4 - 2024-10-25 15:02 - 盛炜 朱
- 主题 从 Ford_SWER_0003_0002：Channel 2 Power Source Configuration 变更为 Ford_SWER_0003_0002：输入通道2的功能
- #5 - 2024-10-29 14:07 - 涛陆
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #6 - 2024-11-01 17:35 - 斌 徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-07
- 指派给 从 涛陆 变更为 云浩 汪
- 开始日期 从 2024-10-25 变更为 2024-10-31
- #7 - 2024-11-01 17:36 - 斌 徐
- 指派给 从 云浩 汪 变更为 平平 陈
- #8 - 2024-11-18 11:01 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭