

FORD LDM Localization - 功能 #2620

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2530 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode

Ford_SWER_0010_0003 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Bin Sense)

2024-10-25 14:34 - 培源左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	娟高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 软件进入到Failsafe Mode,且识别到有Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) 使能时 , Output Channel1的LB需要能满足LB Bin Sense功能。 (When the software enters Failsafe Mode and Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) is enabled, The LB of Output Channel1 can meet the LB Bin Sense function.)			

历史记录

#1 - 2024-10-28 14:00 - 培源左

- 主题 从 Ford_SWER_0010_0003 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode 变更为 Ford_SWER_0010_0003 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode(LB Bin Sense)

- 指派给 被设置为 涛陆

#2 - 2024-10-28 15:39 - 培源左

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-10-29 14:42 - 涛陆

- 主题 从 Ford_SWER_0010_0003 : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode(LB Bin Sense) 变更为 Ford_SWER_0010_0003 : Channel 1 Failsafe Mode(LB Bin Sense)

统一格式

#4 - 2024-10-30 09:28 - 培源左

- 描述 已更新。

应客户要求更改

#5 - 2024-10-31 16:47 - 培源左

- 描述 已更新。

#6 - 2024-11-01 18:01 - 斌徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

- 指派给 从 涛陆 变更为 娟高

- 开始日期 从 2024-10-25 变更为 2024-11-01

编写测试用例

#7 - 2024-11-22 13:02 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭