

FORD LDM Localization - 功能 #2626

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2530 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0010_V1 Channel 1 Failsafe Mode

Ford_SWER_0010_0007 : Channel 1 Failsafe Mode(Static Bending)

2024-10-25 14:59 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
描述 软件进入到Failsafe Mode,且识别到有Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) 使能时 , Static Bending不可被点亮。 (When the software enters Failsafe Mode and Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) is enabled, Static Bending should not be lit.)			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 16:17 - 培源 左
- 描述 已更新。
 - 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
 - 状态 从 新建 变更为 进行中
 - 指派给 被设置为 涛 陆
- #2 - 2024-10-30 09:46 - 培源 左
- 描述 已更新。
- #3 - 2024-10-31 09:59 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

目前已知项目无需使用

- #4 - 2024-10-31 09:59 - 斌 徐
- H003_SW0007169.A002.0版本添加该功能
- #5 - 2024-10-31 10:09 - 斌 徐
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- #6 - 2024-10-31 16:52 - 培源 左
- 描述 已更新。
- #7 - 2024-11-01 18:03 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-14
 - 开始日期 从 2024-10-25 变更为 2024-11-07
- #8 - 2024-11-27 10:04 - 斌 徐
- 状态 从 反馈 变更为 已解决
 - 指派给 从 涛 陆 变更为 槐 杨
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #9 - 2024-11-27 10:05 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
 - 指派给 从 槐 杨 变更为 娟 高

