

FORD LDM Localization - 功能 #2633

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2531 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0011_V3 Turn Indicator Failsafe Mode

Ford_SWER_0011_0001 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI Light Output)

2024-10-25 15:16 - 培源左

| | | | |
|--|-----------------------|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2024-11-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2024-11-07 |
| 指派给: | 娟高 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | H003_SW0007169.A001.8 | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 软件进入到Failsafe Mode , 且识别到有 “ TI Power supply Channel ” (L/RF_Turn_Lamp_Ckt)使能, 同时读取到Dataset中 “ TI_POWER_Source_CFG ” 配置为0x01, “ Channel2/3/4_usage_cfg ” 配置为0x04时, TI需要被正常点亮。 (The software enters Failsafe Mode and detects that TI Power supply Channel (L/RF_Turn_Lamp_Ckt) is enabled. When the values of TI_POWER_Source_CFG and Channel2/3/4_usage_cfg in the Dataset are set to 0x01 and 0x04, TI needs to be lit up normally.) | | | |

历史记录

#1 - 2024-10-28 16:29 - 培源左

- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态从 新建 变更为 已解决
- 指派给 被设置为 涛陆
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-29 16:52 - 斌徐

- 描述 已更新。

#3 - 2024-10-30 09:53 - 培源左

- 描述 已更新。

#4 - 2024-11-01 09:49 - 培源左

- 描述 已更新。

#5 - 2024-11-01 18:15 - 斌徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 指派给 从 涛陆 变更为 娟高
- 开始日期 从 2024-10-25 变更为 2024-11-01

编写测试用例

#6 - 2024-11-18 13:01 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭