

FORD LDM Localization - 功能 #2635

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2531 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0011_V3 Turn Indicator Failsafe Mode

Ford_SWER_0011_0003 : Turn Indicator Failsafe Mode (TI Bin Sense)

2024-10-25 15:37 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
软件进入到Failsafe Mode，且识别到有“ TI Power supply Channel ” (L/RF_Turn_Lamp_Ckt)使能，同时读取到Dataset中“ TI_POWER_Source_CFG ” 配置为0x01, “ Channel2/3/4_usage_cfg ” 配置为0x04时，TI需要满足TI Bin Sense功能。 (The software enters Failsafe Mode and detects that TI Power supply Channel (L/RF_Turn_Lamp_Ckt) is enabled. When TI_POWER_Source_CFG is set to 0x01 and Channel2/3/4_usage_cfg is set to 0x04 in the Dataset, the TI needs to meet the TI Bin Sense function.)			

历史记录

#1 - 2024-10-28 16:33 - 培源 左

- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 被设置为 涛 陆
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-30 09:57 - 培源 左

- 描述 已更新。

#3 - 2024-11-01 09:50 - 培源 左

- 描述 已更新。

#4 - 2024-11-01 18:16 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 指派给 从 涛 陆 变更为 娟 高
- 开始日期 从 2024-10-25 变更为 2024-11-01

编写测试用例

#5 - 2024-11-18 13:02 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭