

FORD LDM Localization - 功能 #2679

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2574 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0054_V1 Load Failure Response Deactivation

Ford_SWER_0054_0007 : Load Failure Response Deactivation-N-1 Failure

2024-10-28 14:46 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
注：当N-1 LED单光功能失效时，其他功能继续工作。 示例：当LSD的led失效时，下一个更高的子系统（例如，High Side Driver）仍将根据上述参数工作。 NOTE: In case of N-1 LED failure of single light function the other functions shall continue to work. Example: When the LEDs of LSD fail the next higher subsystem (ex. High Side Driver) will still function according to the parameters above.			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 14:51 - 槐 杨
- 主题 从 Ford_SWER_0054_0006 : Load Failure Response Deactivation-N-1 Failure 变更为 Ford_SWER_0054_0007 : Load Failure Response Deactivation-N-1 Failure
- #2 - 2024-10-31 18:44 - 斌 徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- 目前项目不涉及该功能，因此下一版添加
- #3 - 2024-11-04 15:20 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-14
- 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-07
- #4 - 2024-11-05 17:40 - 斌 徐
- 状态 从 反馈 变更为 进行中
- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H003_SW0007169.A001.8
- 1.8實施
- #5 - 2024-11-06 19:56 - 涛 陆
- % 完成 从 0 变更为 100
- 编写测试用例
- #6 - 2024-11-19 11:26 - 斌 徐
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭