

FORD LDM Localization - 功能 #2690

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2576 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0056_V1 Buck Failure Detection

Ford_SWER_0056_0002 : Buck Failure Detection - Short to battery in HSD when it is off

2024-10-28 15:19 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 buck自身检测到的失败如下： HSD关闭时，HSD短路到电源 (The failures that the buck itself detects are the followings: o Short to battery in HSD when it is off) 通道短接电源 定义:BUCK通道无输出时检测到有电压 策略:当BUCK设定电流=0mA或者PWM=0%时读取VLED 探测: 1. Input CHN2 [9V,16V] 或 Input CHN1 [9V,16V] for LB failsafe 或 Input CHN3 [9V,16V] for TI failsafe 2. 对应通道功能未激活 报警: LDM Failure Mode&Diagnostics Report Spec_v1.4 恢复: 自恢复			

历史记录

#1 - 2024-10-31 18:57 - 斌 徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 涛 陆
- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2024-11-04 15:22 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01

#3 - 2024-11-05 18:08 - 涛 陆

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪
- % 完成 从 70 变更为 100

编写测试用例

#4 - 2024-11-05 18:33 - 盛炜朱

- 文件 clipboard-202411051833-mo1pn.png 已添加
- 描述 已更新。

#5 - 2024-11-21 09:12 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202411051833-mo1pn.png	66.8 KB	2024-11-05	盛炜朱
----------------------------------	---------	------------	-----