

FORD LDM Localization - 功能 #2692

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2577 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0057_V1 Binning Resistor Lost or Out of Range

Ford_SWER_0057_0001 : Binning Resistor Lost or Out of Range - Lost

2024-10-28 15:24 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
如果RBIN电阻丢失（未识别到有效档位），不应导致通道过流超过BCM电流限制，LDM使用模块存储的历史档位，实现电流输出			
(If the binning resistor is lost (short circuit or open circuit) or out of range, it shall not cause overcurrent exceeding BCM current limits. Detail can refer to REQ0042.)			

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:02 - 涛 陆

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-31 19:07 - 斌 徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 槐 杨

#3 - 2024-11-04 15:43 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01

#4 - 2024-11-05 19:05 - 斌 徐

- 描述 已更新。

#5 - 2024-11-05 19:06 - 斌 徐

- 描述 已更新。

#6 - 2024-11-21 09:14 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭