## FORD LDM Localization - 功能 #2693

功能#2519 (已关闭): Ford\_SYSR: System Requirement

功能#2577 (已关闭): Ford\_SYSR: FS\_REQ0057\_V1 Binning Resistor Lost or Out of Range

Ford\_SWER\_0057\_0002: Binning Resistor Lost or Out of Range - Out of Range

2024-10-28 15:25 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

## 描述

如果RBIN电阻超出范围,不应导致通道过流超过BCM电流限制,LDM使用模块存储的历史档位,实现电流输出

(If the binning resistor is lost (short circuit or open circuit) or out of range, it shall not cause overcurrent exceeding BCM current limits. Detail can refer to REQ0042.)

## 历史记录

#1 - 2024-10-31 19:03 - 涛陆

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-31 19:07 - 斌徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给从 传鹏 胡 变更为 槐 杨

## 编写测试用例

#3 - 2024-11-04 15:43 - 斌徐

- 计划完成日期从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01

#4 - 2024-11-05 19:06 - 斌徐

- 描述 已更新。

#5 - 2024-11-21 09:14 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

2025-06-25 1/1