

FORD LDM Localization - 功能 #2698

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2578 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0058_V1 NTC Thermistor Failure

Ford_SWER_0058_0003 : NTC Thermistor Failure-FAN

2024-10-28 15:38 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
如果NTC电阻丢失或者超出范围，且功能/FAN绑定该NTC的时候，分配的FAN需运行 (Even if there is a Fan attached, the LDM shall run the Fan.)			

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:05 - 涛 陆

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-31 19:32 - 斌 徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 槐 杨

编写测试用例

#3 - 2024-11-04 12:39 - 槐 杨

- 主题 从 Ford_SWER_0058_0002 : NTC Thermistor Failure-FAN 变更为 Ford_SWER_0058_0003 : NTC Thermistor Failure-FAN

#4 - 2024-11-05 19:15 - 斌 徐

- 描述 已更新。

#5 - 2024-11-05 19:15 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

#6 - 2024-11-21 09:15 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭