

FORD LDM Localization - 功能 #2700

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2579 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost

Ford_SWER_0059_0002 : LIN Lost- Above and equal Voltage

2024-10-28 15:45 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
模块main power电压大于等于7V时，2000ms （+/- 50mS）无LIN消息或损坏LIN消息，会出现“ LIN丢失 ”的情况：			
A “ LIN lost ” situation occurs if: 2000mS （+/- 50mS） no LIN messages or corrupt LIN messages are received when battery voltage is above or equal 7V			

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:08 - 涛 陆

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-31 19:50 - 斌 徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 槐 杨

编写测试用例

#3 - 2024-11-05 19:55 - 斌 徐

- 描述 已更新。

#4 - 2024-11-05 19:56 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

#5 - 2024-11-22 13:26 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭