

FORD LDM Localization - 功能 #2708

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2579 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost

Ford_SWER_0059_0008 : LIN Lost- LIN DRL

2024-10-28 16:05 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 If DRL/PL configured with LIN trigggle,software should control DRL is to be activated with ‘ ParkPos_Intensity_cfg ’ in the case of LIN lost. DRL dimming to PL, PL hold on PL status based on the last Lin frame command.			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 16:07 - 槐 杨
- 主题 从 Ford_SWER_0059_0006 : LIN Lost- TI/LB/Hardwired DRL 变更为 Ford_SWER_0059_0008 : LIN Lost- LIN DRL
- 描述 已更新。
- #2 - 2024-10-31 19:45 - 涛 陆
- 描述 已更新。
- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 槐 杨
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-10-31 20:08 - 斌 徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决

编写测试用例
- #4 - 2024-11-05 20:07 - 斌 徐
- 描述 已更新。
- #5 - 2024-11-05 20:08 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- #6 - 2024-11-22 15:00 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭