

FORD LDM Localization - 功能 #2710

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2579 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost

Ford_SWER_0059_0010 : LIN Lost- Lit star

2024-10-28 16:10 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	永琪 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
描述 如果LIN丢失，Lit star灯将被停用。 Lit star is to be deactivated in case of LIN lost.			

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:47 - 涛 陆

- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#2 - 2024-10-31 20:04 - 斌 徐

- 计划完成日期被设置为2024-10-31

- 状态从新建变更为反馈

目前项目不涉及该功能，因此下一版添加

#3 - 2024-11-05 20:11 - 斌 徐

- 计划完成日期从2024-10-31变更为2024-11-14

#4 - 2024-11-18 14:45 - 传鹏 胡

- 指派给从传鹏胡变更为永琪徐

#5 - 2024-11-27 10:07 - 斌 徐

- 状态从反馈变更为已关闭

- % 完成从0变更为100

回归测试