

FORD LDM Localization - 功能 #2743

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2570 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0050_V2 LDM internal Thermal Derating

Ford_SYER_0050_0002 : LDM Internal Thermal Derating for HB

2024-10-28 18:29 - 涛 陆

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
If LDM Internal temperature is over 125 , HB target Derating value should be 20%. If LDM Internal temperature is over 135 , HB target Derating value should be 50%. If LDM Internal temperature is over 145 , HB should be off. Note: (step) 125 -135 : 80% 135 -145 : 50% 145 : turn off			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 18:30 - 涛 陆
- 主题 从 LDM Internal Thermal Derating for HB 变更为 Ford_SYER_0050_0002 : LDM Internal Thermal Derating for HB
- #2 - 2024-10-29 13:56 - 涛 陆
- 指派给 被设置为 涛 陆
- #3 - 2024-10-31 18:10 - 斌 徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 云浩 汪
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-11-04 14:11 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01
- #5 - 2024-11-05 17:00 - 斌 徐
- 描述 已更新。
- #6 - 2024-11-05 17:00 - 斌 徐
- 描述 已更新。
- #7 - 2024-11-22 15:37 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭