

FORD LDM Localization - 功能 #2755

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2566 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0046_V1 Fan Failure Detection

Ford_SWER_0046_0002 : Fan Failure Detection Of App

2024-10-28 19:59 - 涛 陆

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

描述
the software will sample the feedback line(C16) of the fan.

State of the Fan Feedback Line	AD Range	Operational State of the Fan
Logical Low	<1409	Normal Operation
LogicalHigh	>2719	Stall

clipboard-202410281953-kmbgj.png

历史记录

- #1 - 2024-10-29 14:00 - 涛陆
 - 指派给 被设置为 涛陆
- #2 - 2024-10-31 17:34 - 斌徐
 - 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
 - 状态 从 新建 变更为 已解决
 - 指派给 从 涛陆 变更为 培源左
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-10-31 17:38 - 涛陆
 - 主题 从 Ford_SWER_0046_0001 : Fan Failure Detection Of Dataset 变更为 Ford_SWER_0046_0002 : Fan Failure Detection Of App
 - 描述 已更新。
 - 指派给 从 培源左 变更为 云浩汪
- 软件完成，请更新测试用例
- #4 - 2024-11-04 13:54 - 斌徐
 - 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
 - 开始日期 从 2024-10-28 变更为 2024-11-01
- #5 - 2024-11-19 10:42 - 斌徐
 - 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410281953-kmbgj.png	90.4 KB	2024-10-28	涛陆
----------------------------------	---------	------------	----