

FORD LDM Localization - 功能 #2770

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2534 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0014_V1 Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration

Ford_SWER_0014_0008 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(APP Clash)

2024-10-29 09:36 - 培源左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	培源左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 软件中两个LSD不能连接同一个通道。(Two LSDs in the software cannot connect to the same channel.)			

历史记录

#1 - 2024-10-29 09:36 - 培源左

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2024-10-31 10:47 - 斌徐

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

- % 完成 从 0 变更为 100

Data set requirement --- Done @左培源

#3 - 2024-10-31 10:47 - 斌徐

- 指派给从 *涛陆* 变更为 *培源左*

#4 - 2024-11-01 18:32 - 斌徐

- 状态从 *已解决* 变更为 *已关闭*