

FORD LDM Localization - 功能 #2832

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2544 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0024_V1 Turn Indicator Delay

Ford_SWER_0024_0002: Turn Indicator Delay(TI Delay Time)

2024-10-29 12:28 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
描述			
软件需要能识别Dataset配置项 “ TI_delay_time_Cfg ” 生成数据。在收到转向灯信号时，按照配置时间延时触发。 (The software must be able to identify data generated by the Dataset configuration item TI_delay_time_Cfg. When the turn signal is received, the switch is triggered according to the configured time delay.) Range: 0-300ms (0x00-0x0A) Resolution: 30ms			

历史记录

- #1 - 2024-10-29 12:38 - 培源 左
- 描述 已更新。
 - 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2024-10-31 14:49 - 斌 徐
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

目前项目不涉及该功能，因此下一版添加

- #3 - 2024-10-31 14:49 - 斌 徐
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- #4 - 2024-11-01 18:59 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-14
 - 开始日期 从 2024-10-29 变更为 2024-11-07

- #5 - 2024-11-18 20:03 - 涛 陆
- 状态 从 反馈 变更为 进行中
 - % 完成 从 0 变更为 100

- #6 - 2024-11-18 20:04 - 涛 陆
- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- #7 - 2024-11-26 14:22 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭