

## FORD LDM Localization - 功能 #2846

功能 # 2519 (已关闭): Ford\_SYSR: System Requirement

功能 # 2543 (已关闭): Ford\_SYSR : FS\_REQ0023\_V3 Turn Indicator Activation

### Ford\_SWER\_0023\_0001 : Turn Indicator Activation(the definition of the operational state of the Turn Indicator)

2024-10-29 13:06 - 培源左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	立刻	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	日晶贾	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	4.00 小时
<b>描述</b> 软件需要能抓取BCM转向电源端 ( L/RF_Turn_Lamp_Ckt ) 的电压电平，改变转向指示灯工作状态。 (The software needs to be able to grab the voltage level of the BCM steering power supply (L/RF_Turn_Lamp_Ckt) and change the working state of the steering indicator.)			

### 历史记录

#1 - 2024-10-29 13:08 - 涛陆

- 状态从 新建 变更为 进行中

- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2024-10-29 13:09 - 涛陆

- 状态从 进行中 变更为 已解决

#3 - 2024-11-01 18:55 - 斌徐

- 状态从 已解决 变更为 进行中

- 指派给从 涛陆 变更为 捷陈

- 优先级从 普通 变更为 立刻

- % 完成 从 30 变更为 0

#4 - 2024-11-22 19:28 - 斌徐

- 目标版本从 H003\_SW0007169.A001.8 变更为 H004\_SW0007169.A002.0

更改硬件端口 ( H004 )

#5 - 2024-11-22 19:29 - 斌徐

- 指派给从 捷陈 变更为 日晶贾

#6 - 2024-11-26 08:41 - 斌徐

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

硬件已更改

#7 - 2024-11-26 08:41 - 斌徐

- % 完成 从 0 变更为 100