

FORD LDM Localization - 功能 #2858

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2546 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0026_V2 DRL Control Strategy

Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode for dataset

2024-10-29 13:41 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
The trigger source for DRL/PO function needs to be set in the Dataset 1、BCM LIN 2、BCM ‘ L/RF_DRL_LAMP_Ckt ’ direct wire When configured as BCM ‘ L/RF_DRL_LAMP_Ckt ’ direct wire, the software does not read the DRL lighting command on the LIN signal; When configured for BCM LIN, the software ignores the input status of the logic lines.			
相关的问题:			
关联到 功能 #2614: Ford_SWER_0003_0004 : Dataset中对于DRL/PO功能的配置		已关闭	2024-10-25 2024-11-07
关联到 功能 #2906: Ford_SWER_0003_0005 : Dataset中对于DRL/PO功能的防呆设定		已关闭	2024-10-29 2024-11-07
关联到 功能 #2907: Ford_SWER_0003_0006 : app中DRL/PO触发信号的处理		已关闭	2024-10-29 2024-11-07
关联到 功能 #2630: Ford_SWER_0006_0001: DRL/PO触发方式		已关闭	2024-10-25 2024-10-31

历史记录

#1 - 2024-10-29 13:48 - 玉洁 金

- 描述 已更新。

#2 - 2024-10-29 14:54 - 玉洁 金

- 主题 从 Ford_SWER : FS_REQ0026_0001 DRL Control Mode 变更为 Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode

#3 - 2024-10-30 17:11 - 玉洁 金

- 描述 已更新。

#4 - 2024-10-31 09:07 - 玉洁 金

[#2614](#)
[#2906](#)
[#2907](#)

#5 - 2024-10-31 09:09 - 玉洁 金

[#2630](#)

#6 - 2024-10-31 15:15 - 斌 徐

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 涛陆 变更为 云浩汪
- % 完成 从 0 变更为 100

编写测试用例

#7 - 2024-10-31 15:16 - 斌 徐

- 关联到 功能 #2614: Ford_SWER_0003_0004 : Dataset中对于DRL/PO功能的配置 已添加
- 关联到 功能 #2906: Ford_SWER_0003_0005 : Dataset中对于DRL/PO功能的防呆设定 已添加
- 关联到 功能 #2907: Ford_SWER_0003_0006 : app中DRL/PO触发信号的处理 已添加

#8 - 2024-10-31 15:16 - 斌徐

- 关联到 功能 #2630: Ford_SWER_0006_0001: DRL/PO触发方式 已添加

#9 - 2024-10-31 18:05 - 玉洁金

- 主题 从 Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode 变更为 Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode for dataset

#10 - 2024-10-31 18:07 - 玉洁金

- 描述 已更新。

#11 - 2024-11-01 17:50 - 斌徐

- 指派给 从 云浩汪 变更为 培源左

#12 - 2024-11-01 19:03 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭