

FORD LDM Localization - 功能 #2875

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2543 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0023_V3 Turn Indicator Activation

Ford_SWER_0023_0005 : Turn Indicator Activation(Dataset “ DRL_Combined_TI_cfg ” & "DRL_TI_Control_cfg")

2024-10-29 14:24 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
Dataset中 “ DRL_Combined_TI_cfg ” = 0x01时 , “ DRL_TI_Control_cfg ” 配置项更新为以下选项 : (When DRL_Combined_TI_cfg = 0x01 in the Dataset, the DRL_TI_Control_cfg configuration item is updated to the following options:) 0x00: Copy TI behavior alternating between DRL intensity and off. 0x01: Copy TI behavior alternating between ‘ DRL_intensity_cfg ’ and ‘ ParkPos_Intensity_cfg ’ . 0x02/0x03: unused.			

历史记录

#1 - 2024-10-29 15:09 - 培源 左

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-11-01 18:56 - 斌 徐

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

#3 - 2024-11-04 18:03 - 涛 陆

- 描述 已更新。

客户FS更新