

FORD LDM Localization - 功能 #2926

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0009 : MODE1 NTC配置

2024-10-30 12:48 - 盛炜 朱

状态: 已关闭

优先级: 普通

指派给: 培源 左

类别:

目标版本: H003_SW0007169.A001.8

开始日期: 2024-10-30

计划完成日期: 2024-11-05

% 完成: 100%

预期时间: 0.00 小时

耗时: 0.00 小时

描述


NTC型号:EPCOS B57351V5103H60

R ₂₅ kΩ	ΔR _R /R _R %	B _{25/50} K	B _{25/85} K	B _{25/100} K	Ordering code
10 k	±3, ±5	3940	3980	4000 ±3%	B57351V5103 +060

NTC与输出通道的对应关系没有指定,按默认配置

NTC温度曲线按下表配置

NTC降功率曲线
附图5



NTC故障需要通道不降功率,且通过LIN对外报出

配置Dataset即可,无需修改APP

历史记录

- #1 - 2024-10-30 12:57 - 盛炜 朱
- 描述 已更新。
- #2 - 2024-10-30 12:58 - 盛炜 朱
- 描述 已更新。
- #3 - 2024-10-30 13:44 - 盛炜 朱
- 主题 从 Ford_SWER_0087_0009 : NTC配置 变更为 Ford_SWER_0087_0009 : MODE1 NTC配置
- #4 - 2024-11-18 10:40 - 培源 左
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2024-11-22 19:45 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410301246-vpeyv.png	21.3 KB	2024-10-30	盛炜 朱
clipboard-202410301247-umrpr.png	57.8 KB	2024-10-30	盛炜 朱