

FORD LDM Localization - 错误 #2940

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0023 : Standby FAN配置

2024-10-30 15:08 - 盛炜朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-01
指派给:	鹏亮 钱	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述 风扇的动作条件是跟随LB/HB,但是当NTC故障时又要把风扇驱动起来,FS里没有这个功能,需要和客户谈			

历史记录

#1 - 2024-10-30 15:13 - 盛炜朱

- 主题从 Ford_SWER_0087_0023 : FAN配置 变更为 Ford_SWER_0087_0023 : Standby FAN配置

#2 - 2024-11-18 15:51 - 盛炜朱

- 指派给从 浩然 庞 变更为 鹏亮 钱

#3 - 2024-11-26 15:35 - 斌 徐

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100

同ID#2923