

FORD LDM Localization - 功能 #2955

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0036 : MODE2 BIN配置

2024-10-30 17:15 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-05
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
4颗1K电阻,没有明确通道对应关系,按默认配置 BIN电流配置按Ford_SWER_0087_0034来配置即可			
BIN故障需要通过LIN通讯对外报出			
配置Dataset即可,无需修改APP			

历史记录

#1 - 2024-11-18 14:50 - 传鹏 胡

- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 云浩 汪

#2 - 2024-11-25 14:57 - 云浩 汪

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

mode2
CH1电流1449mA
CH2电流839mA
CH3电流258mA
CH4电流144mA

#3 - 2024-11-26 08:09 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭